Kvarter	Adress	Vecka	V.42	V.43	V.44	V.45	V.46	V.47	V.48	V.49	V.50	V.51	V.52	V.1	V.2	V.3	V.4	V.5	V.6	V.7	V.8	V.9	V.10	V.11	V.12	V.13
Ekroten	Team 1 - Stubbstigen 4-14																									
Ekstubben	Team 1 - Stamstigen 4-16																									
Ekstammen	Team 1 - Barkstigen 4-16																									
Ekbarken	Team 1 - Kronstigen 4-16																									
Ekstubben	Team 2 - Stubbstigen 3-13																									
Ekstammen	Team 2 - Stamstigen 3-15																									
Ekbarken	Team 2 - Barkstigen 3-15																									
	Dagvatten																									
Ekroten	Stubbstigen 4-14																									
Ekstubben	Stamstigen 4-16																									
Ekstammen	Barkstigen 4-16																									
Ekbarken	Kronstigen 4-16																									
Ekstubben	Stubbstigen 3-13																									
Ekstammen	Stamstigen 3-15																									
Ekbarken	Barkstigen 3-15																									
Försyn																										
Avisering																										
Intern slutbesikning																										
Dagvatten																										
Grävning																										
UV-Relining+Slipning																										
Stängt (Semester)-Relining																										
Etablering/Avetablering-Relining																										
Slipning och spolning																										
Relining																										
Förbesiktning																										
Slutbesiktning																										
RÖRANALYS																										
Upprättad av: Patrik Persson																										
Datum: 2023-10-09																										
Rev1: 2023-11-01, förbesiktning																										